

# A CS150 központ hardveres reszetezése

Lehetőség van a CS150 központ hardveres resetelésére, azaz a gyári alapprogram visszaállítására.

1. Kapcsolja le a központról a 230V-os tápfeszültséget és az akkumulátort is.
2. A képen megjelölt EEPROM 1-es és 2-es lábát kell összekötni, pl.: egy kis csavarhúzó segítségével.
3. Kapcsolja vissza a 230V-os tápfeszültséget és/vagy akkumulátort a központra és várjon kb. 10 másodpercet
4. Szüntesse meg az 1-es és 2-es láb összekötését.
5. A központban újra a gyári alapprogram található.

